

Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

г. Кемерово  
(место составления акта)

13 октября 2017 г.  
(дата составления акта)

12:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской области государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 22.

№ 16

По адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 22.

На основании приказа комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 25.09.2017 № 161 была проведена плановая выездная проверка государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» по контролю за соблюдением требований законодательства к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия регионального значения «Городская больница № 1», (корпуса № 3, № 4), расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 22.

Дата и время проведения проверки: с 9 октября 2017 г. по 13 октября 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 40 часов

Акт составлен комитетом по охране объектов культурного наследия Кемеровской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

  
(Фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Гизей Юлия Юрьевна – председатель комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области, Попельнюк

Елена Владимировна – главный специалист комитета, Соколов Павел Геннадьевич – консультант комитета.

При проведении проверки присутствовали:

- и.о. заместителя главного врача по хозяйственной части государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» Корнилова Елена Вячеславовна, начальник юридического отдела государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» Парахина Елена Васильевна.

(фамилия, имя, отчество должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Объект культурного наследия регионального значения «Городская больница № 1» поставлен на государственную охрану решением Исполнительного комитета Кемеровского областного Совета народных депутатов от 06.05.78 № 212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения» Приказом Министерства культуры Российской Федерации 24.12.2012 № 1761 в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекту присвоен регистрационный номер 441210004830005.

Закладка здания окружной больницы в Щегловске (с 1931 г. – Кемерово) состоялась 8 мая 1927 г. Авторы проекта – художник-строитель А. Данилов-Шамин и инженер-строитель А.Г. Шигенин (оба – г. Новосибирск). Строительство первого корпуса окружной больницы было завершено в 1928 г. В начале 1930-х гг. к нему было пристроено ещё два корпуса, соединенных переходами.

В годы Великой Отечественной войны здесь размещался эвакогоспиталь № 2495. В настоящее время все корпуса входят в комплекс зданий областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

Здание было размещено на Притомском участке в квартале, расположенном между Исполкомовской улицей (сейчас ул. Н. Островского) и рекой Томью, вблизи заложенного в 1926 г. городского сада.

Первое из построенных зданий, хирургический корпус, представляет собой образец архитектуры переходной стилистики от неоклассицизма и рационалистического модерна к конструктивизму. Двухэтажный, с цокольным этажом, симметричный в плане корпус фланкирован сильно выступающими вперед ризалитами, образующими курдонёр перед главным входом. К

трехэтажному среднему ризалиту пристроен трапециевидный входной тамбур с примыкающими к нему с двух сторон закругленными лестницами. Огражденная крыша тамбура образует террасу второго этажа. В находящейся над главным входом в центре ризалита полуциркульной нише размещена горельефная чаша со змеей. Интересны пластичные, почти скульптурные монолитные балконы с бетонным ограждением, опирающиеся на массивные кронштейны.

Корпуса больницы, выстроенные в начале 1930-х гг., почти повторяют планировочную структуру первого здания, однако в их архитектурном решении уже отражена стилистика конструктивизма. Фасады лишены украшений, высокие парапеты скрывают крышу, имитируя плоскую кровлю. Объединяет два здания система вертикальных членений фасадов с контрастно окрашенными лопатками в простенках.

При проведении проверки были проанализированы следующие документы:

копия приказа государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» о назначении представителей для участия в плановой проверке от 06.10.2017 № 406;

копия приказа государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» о назначении ответственных за организацию работы и проведению инструктажа персонала, работающих с маломобильными пациентами от 01.09.2017 № 364/1;

копии листов записи Единого государственного реестра юридических лиц от 22.12.2016 и от 04.07.2017;

копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

копия Устава государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»;

копия технического паспорта на нежилое здание.

При визуальном осмотре объекта культурного наследия установлено, что в целом внешний облик здания сохранился в неизменном виде. Однако в процессе длительной эксплуатации здание подверглось перестройкам. Разобран ступенчатый аттик центрального ризалита и парапеты, раньше скрывавшие вальмовую кровлю. В связи с пристройкой новых корпусов перестроен тамбур

торцевого фасада. Заменены оконные блоки, рисунок переплётков не сохранен. Заложены часть окон первого и цокольного этажей. Окраска фасада не соответствует первоначальному решению.

Установлено, что собственник объекта предпринимает меры по поддержанию здания в рабочем состоянии. Во всех помещениях поддерживается порядок.

Таким образом, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» соблюдает требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, установленные статьей 47.3. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)

Соблюдаются режимы использования территории объекта культурного наследия, утвержденные приказом департамента культуры и национальной политики Кемеровской области от 24.10.2012 № 485.

Рекламные конструкции на фасадах объекта культурного наследия отсутствуют.

Во исполнение приказа Минкультуры России в целях обеспечения доступности объекта культурного наследия для инвалидов приказом ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» от 01.09.2017 № 364/1 назначены ответственные за организацию работы и проведению инструктажа персонала, работающих с маломобильными пациентами.



Вместе с тем, при проведении проверки установлено, что состояние некоторых архитектурно-конструктивных элементов требуют проведения ремонтно-реставрационных работ. В частности шиферная кровля на части здания находится в неудовлетворительном состоянии, о чем свидетельствуют следы протечек на чердачных перекрытиях. Слуховые окна не зарешечены. Со стороны дворового фасада отсутствует организованное водоотведение с кровли. Требуют проведения ремонтно-реставрационных работ фасады здания. На большей их части наблюдаются намокание отделочного слоя, отвал штукатурки, трещины разных размеров.

На фасаде здания отсутствует информационная надпись о принадлежности здания к объектам культурного наследия.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),


органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


  
 (подписи проверяющих)


   
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений от 13.1.02017 №1085-12(16).

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
 Ю.Ю. Гизей

  
 П.Г. Соколов

  
 Е.В. Попельнюк

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
 Корнилова Елена Вячеславовна, и.о. заместителя главного врача по хозяйственной части государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского»

«13»  2017 г.

  
 подпись